

PERIODO	SPECIE	UBICAZIONE	N. ALBERO	CAUSA CHE RENDE NECESSARIO IL TAGLIO	ALTEZZA	Ripiantumazione in sito	Approfondimenti	NOTE
II TRIMESTRE 2023	Taxus baccata	S. Gualtiero	4994	Esemplare morto	13			
II TRIMESTRE 2023	Prunus armeniaca	Parco via Arisi	4288	Esemplare morto	6			
II TRIMESTRE 2023	Prunus serrulata	Parco via Arisi	4289	Esemplare morto	6			
II TRIMESTRE 2023	Acer platanoides	viale Trento Trieste	5751	Esemplare morto	10	SI		Presenza di carpoforo di Ganoderma sp. al colletto
II TRIMESTRE 2023	Fraxinus ornus	Parco via Arisi	4297	Esemplare deperiente	6			
II TRIMESTRE 2023	Prunus cerasifera Pissardii	Via Maiocchi ciclopedonale	2319	Esemplare deperiente	7			
II TRIMESTRE 2023	Robinia pseudoacacia	Parco via Arisi	4271	Propensione al cedimento - D	6			Esemplare deperente di dimensioni medio/piccole disposto in gruppo su prato. Chioma recentemente sottoposta a potatura di contenimento con branche secche. Non si è ritenuto necessario eseguire un approfondimento strumentale. Al momento dell'indagine, l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale è ormai esaurito. Le prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe D.
II TRIMESTRE 2023	Acer platanoides	viale Trento Trieste	5740	Propensione al cedimento - D	10	SI		Esemplare deperente di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Fusto con estesa ferita compartimentata. Chioma con branche primarie secche e pericollanti e quasi totalmente disseccata. Non si è ritenuto necessario eseguire un approfondimento strumentale. Al momento dell'indagine, l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale è ormai esaurito. Le prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe D.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7254	Propensione al cedimento - D - ridotte prospettive di vita	9	SI		Esemplare di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Fusto con carie, cavità. Chioma con secchi. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe C. Si suggerisce l'abbattimento dell'esemplare a causa delle sue ridotte prospettive di vita.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7255	Propensione al cedimento - D - ridotte prospettive di vita	9	SI		Esemplare di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Colletto con carie e cavità. Fusto con carie e cavità. Corona con carie e cavità. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe C. Si suggerisce l'abbattimento dell'esemplare a causa delle sue ridotte prospettive di vita.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7258	Propensione al cedimento - D - ridotte prospettive di vita	9	SI		Esemplare di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Fusto con carie e cavità. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe C. Si suggerisce l'abbattimento dell'esemplare a causa delle sue ridotte prospettive di vita.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7260	Propensione al cedimento - D - ridotte prospettive di vita	9	SI		Esemplare di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Colletto con carie e cavità. Fusto con carie e cavità. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe C. Si suggerisce l'abbattimento dell'esemplare a causa delle sue ridotte prospettive di vita.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7262	Propensione al cedimento - D	9	SI		Esemplare deperente di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Colletto con carie e cavità. Fusto con carie e cavità. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe C. Si suggerisce l'abbattimento dell'esemplare a causa delle sue ridotte prospettive di vita.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7265	Propensione al cedimento - D	9	SI		Esemplare deperente di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Colletto con carie e cavità. Fusto con carie, cavità e carpofori di Schizophyllum commune. Chioma con branche secche e carpofori di Schizophyllum commune. Non si è ritenuto necessario eseguire un approfondimento strumentale. Al momento dell'indagine, l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale è ormai esaurito. Le prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe D.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7270	Propensione al cedimento - D	9	SI		Esemplare di dimensioni medio/piccole in pessime condizioni vegetative disposto in filare in tornello. Colletto con carpofori di Schizophyllum commune. Fusto con carie e carpofori di Schizophyllum commune. Chioma con branca secca con carpofori di Schizophyllum commune. Non si è ritenuto necessario eseguire un approfondimento strumentale. Al momento dell'indagine, l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale è ormai esaurito. Le prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe D.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7271	Propensione al cedimento - D	9	SI		Esemplare di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Colletto con carie e cavità. Fusto con carie, cavità e carpofori di Schizophyllum commune. Chioma costituita da due branche codominanti secche con corteccia inclusa, carie e cavità. Non si è ritenuto necessario eseguire un approfondimento strumentale. Al momento dell'indagine, l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale è ormai esaurito. Le prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe D.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7272	Propensione al cedimento - D - ridotte prospettive di vita	9	SI		Esemplare di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Colletto con carie e cavità. Fusto con carie e cavità. Chioma con secchi. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe C. Si suggerisce l'abbattimento dell'esemplare a causa delle sue ridotte prospettive di vita.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7273	Propensione al cedimento - D - ridotte prospettive di vita	9	SI		Esemplare di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Colletto con carie e cavità. Fusto con carie, cavità. Chioma con secchi. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe C. Si suggerisce l'abbattimento dell'esemplare a causa delle sue ridotte prospettive di vita.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7274	Propensione al cedimento - D	9	SI		Esemplare di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Colletto con carie e cavità. Fusto con carie, cavità e carpofori di Schizophyllum commune. Chioma costituita da due branche primarie codominanti con corteccia inclusa. Non si è ritenuto necessario eseguire un approfondimento strumentale. Al momento dell'indagine, l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale è ormai esaurito. Le prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe D.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7279	Propensione al cedimento - D	9	SI		Esemplare di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Colletto con carie e cavità. Fusto con carie, cavità e carpofori di Schizophyllum commune. Chioma con secchi. Non si è ritenuto necessario eseguire un approfondimento strumentale. Al momento dell'indagine, l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale è ormai esaurito. Le prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe D.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7282	Propensione al cedimento - D - ridotte prospettive di vita	9	SI		Esemplare di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Colletto con carie e cavità. Fusto con carie e cavità. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe C. Si suggerisce l'abbattimento dell'esemplare a causa delle sue ridotte prospettive di vita.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7285	Propensione al cedimento - D - ridotte prospettive di vita	9	SI		Esemplare di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Colletto con carie e cavità. Fusto con carie e cavità. Chioma con secchi. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe C. Si suggerisce l'abbattimento dell'esemplare a causa delle sue ridotte prospettive di vita.
II TRIMESTRE 2023	Tilia cordata	Via Polenghi	7286	Propensione al cedimento - D - ridotte prospettive di vita	9	SI		Esemplare di dimensioni medio/piccole disposto in filare in tornello. Colletto con carie e cavità. Fusto con carie e cavità. Chioma costituita da due branche primarie codominanti con corteccia inclusa e secchi. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe C. Si suggerisce l'abbattimento dell'esemplare a causa delle sue ridotte prospettive di vita.
II TRIMESTRE 2023	Robinia pseudoacacia	via Ferrabini	7374	Propensione al cedimento - D	10			Esemplare di dimensioni medio/piccole in posizione isolata in aiuola. Radici con danni da scavo e lesioni per costruzione di nuova pista ciclabile. Chioma con ferite aperte per danneggiamento meccanico. Non si è ritenuto necessario eseguire un approfondimento strumentale. Al momento dell'indagine, l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale è ormai esaurito. Le prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Albero nel suo complesso da ascrivere alla classe D.
II TRIMESTRE 2023	Platanus x acerifolia	Viale Pavia - Ferrovia	6705	Realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale	18			Sono in corso verifiche per valutare la possibilità di mantenimento dell'alberatura, c'è un'interferenza anche con i sottoservizi acqua potabile e Telecom.
II TRIMESTRE 2023	Platanus x acerifolia	Viale Pavia - Ferrovia	6623	Realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale	18			Non è possibile la realizzazione del nuovo sottopasso col mantenimento dell'alberatura
II TRIMESTRE 2023	Acer saccharinum	Viale Pavia - Ferrovia	6622	Realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale	16			Non è possibile la realizzazione del nuovo sottopasso col mantenimento dell'alberatura
II TRIMESTRE 2023	Acer saccharinum	Viale Pavia - Ferrovia	6621	Realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale	16			Non è possibile la realizzazione del nuovo sottopasso col mantenimento dell'alberatura
II TRIMESTRE 2023	Cedrus atlantica Glauca	Viale Pavia magazzini com.	6620	Realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale	20			Lo scavo necessario per la costruzione del nuovo sottopasso non permette il mantenimento dell'alberatura
II TRIMESTRE 2023	Tilia x europaea	Viale Pavia magazzini com.	2804	Realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale	16			Lo scavo necessario per la costruzione del nuovo sottopasso non permette il mantenimento dell'alberatura
II TRIMESTRE 2023	Cedrus atlantica Glauca	Viale Pavia magazzini com.	n.d.	Realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale	20			Lo scavo necessario per la costruzione del nuovo sottopasso non permette il mantenimento dell'alberatura
II TRIMESTRE 2023	Cedrus atlantica Glauca	Viale Pavia magazzini com.	n.d.	Realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale	20			Lo scavo necessario per la costruzione del nuovo sottopasso non permette il mantenimento dell'alberatura